





LEMAC



Manual de  
PROCESO DE INSTALACION DE  
**MALLA**





Para la instalación de la malla, mida la altura del corte requerida y corte la malla al largo necesario




b



a

Una vez cortada la malla, colóquela sobre el corte. De la parte superior, la malla se puede dejar caer, o bien, jale hacia arriba con unos cordones.



c



b

Colocada la malla, fije las anclas en la parte superior del corte, colocando un cable de acero de 3/8 de diámetro para una mejor distribución de esfuerzos.



Al terminar con la parte superior, coloque anclas a lo largo del corte, a una distancia de 3 a 4 metros



d



d



Continúe con la unión de los lienzos de malla, uno con otro. y posteriormente finalice con la instalación de anclas en la parte inferior, colocando un cable de acero de 1/4 de pulgada

**DISTRIBUCION DE CUADRILLA  
PARA INSTALACION DE MALLA  
(13 Personas)**

	MEDICION, CORTADO Y HABILITACION DE LIENZOS
	IZADO DE LIENZOS, ASEGURAMIENTO INICIAL, COSTURA DE LIENZOS, TRASLAPES Y UNIONES A LOS CABLES DE ACERO SUPERIOR E INFERIOR.
	EXCAVACION Y COLOCACION DE ANCLAS AHOGADAS EN CONCRETO
	BARRENACION E INCADO DE ANCLAS